

ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน



องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	เรื่องรับเรื่องร้องเรียน	หมายเหตุ
1	น.สแวแอสาะ มีสา	53/1 ม.2 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 1 แผ่น 2.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 7 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 16 ตัว	
2	น.ส.มารีย์มา เจ๊ะเมาะ	36/1 ม.2 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 33 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 3 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 66 ตัว	
3	นายดีอราแม คานิง	36/3 ม.2 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 6 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 3 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	
4	นางอูแม สือลาเมาะ	ม.2 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 3 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 3 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	
5	น.ส.แต๊ะเฮาะ จาวีสา	90/3 ม.3 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 2.ฝาครอบ เบอร์ 20 จำนวน 3 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	
6	น.ส.กุสือณะ สาหะอูเซ็ง	28/1 ม.3 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	
7	น.ส.ฟาตีเมาะ มะแซ	130/1 ม.3 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 4 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 6 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	ความเสียหาย	หมายเหตุ
8	นางเซาะเดาะ ดือราซิง	29 ม.3 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	
9	นายอิสมาแอ แวงเงาะ	123 ม.3 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 2 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 2 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	
10	นางกือสง จารีสา	ม.3 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 2 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 6 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	
11	นายอาแว เจ๊ะมา	66 ม.3 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 3 แผ่น 2.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 3 แผ่น 3.ฝาครอบ จำนวน 6 แผ่น 4.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	
12	นายมามะ วาจิ	62 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 18 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 36 ตัว	
13	นายอิบรอเฮม อีดำ	16 ม.4 ตำบลพิเทน	1.ครอบ จำนวน 3 แผ่น	
14	นางแมะซง กุโน	52 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 6 แผ่น 2.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 1 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 14 ตัว	
15	น.ส.สารีพะ มีสา	19 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 3 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	ความเสียหาย	หมายเหตุ
16	น.ส.ขอลีเยาะ อีดำ	16/1 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 2 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	
17	นางหะลีเมาะ เจ๊ะซอ	62/3 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 2 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	
18	นายแวงสาเหาะ เจ๊ะแห	132/1 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 20 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 3 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 40 ตัว	
19	นางพาดีเมาะ อาดำ	70/2 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 4 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 2 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	
20	นายมะรอเซาะ วาเลาะแต	118/1 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 30 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 9 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 60 ตัว	
21	นางอูแมง สาและ	27 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 17 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 7 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 34 ตัว	
22	นางยียะ สาหาค	124 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	บ้านเลขที่	ความเสียหาย	หมายเหตุ
23	นายมะแอ ยูโซะ	41/1 ม.4 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 15 แผ่น 2.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 3.ฝาครอบ จำนวน 7 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 40 ตัว	
24	นายแวลี บือราเฮง	17 ม.5 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 2 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 2 แผ่น ตะขอ 2 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	
25	นางไอเสาะ มะแฮ	81/7 ม.5 ตำบลพิเทน	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 4 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 4 แผ่น ตะขอ 4 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	

ลงชื่อ.....ผู้รับเรื่องราวร้องทุกข์

(นางรานี เจะหาด)

หัวหน้าสำนักปลัด

แบบควบคุมการร้องเรียน / ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับที่	เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ(คำมั่นสัญญา)	หมายเหตุ
1	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 1 แผ่น 2.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 7 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 16 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
2	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 33 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 3 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 66 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
3	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 6 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 3 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
4	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 3 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 3 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
5	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 2.ฝาครอบ เบอร์ 20 จำนวน 3 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
6	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
7	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 4 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 6 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	กองช่าง	7 วัน	

แบบควบคุมการร้องเรียน / ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับที่	เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ(คำมั่นสัญญา)	หมายเหตุ
8	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
9	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 2 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 2 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
10	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 2 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 6 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
11	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 3 แผ่น 2.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 3 แผ่น 3.ฝาครอบ จำนวน 6 แผ่น 4.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 12 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
12	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 18 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 36 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
13	1.ครอบ จำนวน 3 แผ่น	กองช่าง	7 วัน	
14	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 6 แผ่น 2.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 1 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 14 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
15	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 3 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 6 ตัว	กองช่าง	7 วัน	

แบบควบคุมการร้องเรียน/ร้องทุกข์



องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน  
อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี




แบบควบคุมการร้องเรียน / ร้องทุกข์

องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับที่	เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ(คำมั่นสัญญา)	หมายเหตุ
16	1.กระเบื้อง 4 พุด จำนวน 2 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
17	1.กระเบื้อง 5 พุด จำนวน 5 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 2 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
18	1.กระเบื้อง 4 พุด จำนวน 20 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 3 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 40 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
19	1.กระเบื้อง 4 พุด จำนวน 4 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 2 แผ่น 3.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
20	1.กระเบื้อง 4 พุด จำนวน 30 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 9 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 60 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
21	1.กระเบื้อง 4 พุด จำนวน 17 แผ่น 2.ฝาครอบ จำนวน 7 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 34 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
22	1.กระเบื้อง 4 พุด จำนวน 5 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 10 ตัว	กองช่าง	7 วัน	

ทะเบียนรับเรื่องราวร้องทุกข์ - ร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

ลำดับที่	เรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง(หน่วยปฏิบัติ)	ระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ(ค้ำประกันสัญญา)	หมายเหตุ
23	1.กระเบื้อง 4 ฟุต จำนวน 15 แผ่น 2.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 5 แผ่น 3.ฝ้าครอบ จำนวน 7 แผ่น 2.ตะขอ 8 นิ้ว จำนวน 40 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
24	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 2 แผ่น 2.ฝ้าครอบ จำนวน 2 แผ่น ตะขอ 2 นิ้ว จำนวน 4 ตัว	กองช่าง	7 วัน	
25	1.กระเบื้อง 5 ฟุต จำนวน 4 แผ่น 2.ฝ้าครอบ จำนวน 4 แผ่น ตะขอ 4 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	กองช่าง	7 วัน	

ลงชื่อ..........ผู้รับเรื่องร้องเรียน  
(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัยภัยตำบลพิเทน หมู่ที่ 2

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ที่	ชื่อ - สกุล (เจ้าของบ้าน)	บ้าน เลขที่	เสียหาย		หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน	รายละเอียดความเสียหายทั้งหมด										ความเสียหาย อื่นๆ	หมายเหตุ
			(ระบุจำนวน)			กระเบื้อง						สังกะสี					
			เสียหาย ผนัง	เสียหาย ฝ้า		ลอนคู่		ลอนเล็ก		ครอบกระเบื้อง		สังกะสี					
						ขนาด/แผ่น (เมตร)		ขนาด/แผ่น (องศา)		ขนาด/แผ่น(ฟุต)							
1	น.สแวแอสေး มีสา	53/1		✓	3 9406 00075 89 0	1	7			1							
2	น.ส.มารีย่า เจ๊ะเม๊ะ	36/1		✓	3 9406 00076 29 2	33				3							
3	นายดิอราแม คานิง	36/3		✓	5 9406 00042 55 6	6				3							
4	นางอูแม ลือลาเมาะ			✓		3				3							

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
 (นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบภัยตำบลพิเทน หมู่ที่ 3

วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ที่	ชื่อ - สกุล (เจ้าของบ้าน)	บ้าน เลขที่	เสียหาย		หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน	รายละเอียดความเสียหายทั้งหมด														ความ เสียหาย อื่นๆ	หมายเหตุ
			(ระบุจำนวน)			กระเบื้อง						สังกะสี				ความเสียหาย อื่นๆ					
			ผนัง	ฝ้า		ลอนคู่		ลอนเล็ก		ครอบกระเบื้อง		สังกะสี									
						ขนาด/แผ่น (เมตร)		ขนาด/แผ่น (องศา)		ขนาด/แผ่น(ฟุต)											
			1.2ม.	1.5ม.		1.2ม.	1.5ม.	15°	20°	ไม้	เหล็ก	5	6	7	8						
1	น.ส.ตะเฮาะ จาวีสา	90/3		✓	3 9406 00082 20 9	5					3										
2	น.ส.กุสีอนะ สาหะอูเซ็ง	28/1		✓	3 9409 00077 18 9		5														
3	น.ส.ฟาตีเมาะ มะแซ	130/1		✓	2 9406 00018 28 6	4				6											
4	นางเซาะเดาะ ดือราซิง	29		✓	3 9406 00102 13 7	5															
5	นายอิสมาแอ แวงะาะ	123		✓	3 9406 00087 08 1	2				2											
6	นางกือสง จาวีสา			✓		2				6											
7	นายอาแว เจ๊ะมา	66		✓	3 9406 00086 75 1	3	3			6											

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบวาตภัยตำบลพิเทน หมู่ที่ 4

วันที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ร.ร.	ชื่อ - สกุล (เจ้าของบ้าน)	บ้าน เลขที่	เสียหาย		หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน	รายละเอียดความเสียหายทั้งหมด														ความเสียหาย อื่นๆ	หมายเหตุ
			(ระบุจำนวน)			กระเบื้อง						สังกะสี				ความเสียหาย อื่นๆ					
			หลังคา	ภายใน		ลอนคู่		ลอนเล็ก		ครอบกระเบื้อง		สังกะสี									
						ขนาด/แผ่น (เมตร)	ขนาด/แผ่น (องศา)	ขนาด/แผ่น (องศา)	ขนาด/แผ่น (องศา)	ขนาด/แผ่น (องศา)	ขนาด/แผ่น (องศา)	ขนาด/แผ่น (องศา)	ขนาด/แผ่น (องศา)								
1.2ม.	1.5ม.	1.2ม.	1.5ม.	15°	20°	แนว - ผนัง	5	6	7	8											
	นายมามะ วาจิ	62		✓	3 9406 00091 89 5	18					6										
	นายอิบรอเฮม อีดำ	16		✓	3 9406 00088 96 7					3											
	นางแมะซง กุโน	52		✓	3 9409 00252 65 7	1	6														
	น.ส.สารีพะ มีสา	19		✓	3 9406 00089 18 1	3															
	น.ส.ขอลีเยาะ อีดำ	16/1		✓	3 9406 00088 95 9	2															
	นางหะลีเมาะ เจ๊ะซอ	62/3		✓	3 9405 00362 08 1		5			2											
	นายแวงสาเหาะ เจะแห	132/1		✓	3 9405 00212 97 6	20				3											
	นางฟาตีเมาะ อาดำ	70/2		✓	3 9406 00093 15 4	4				2											
	นายมะรอเซะ วาเลาะแต	118/1		✓		60				17											
	นางอูแมง สาและ	27		✓	3 9407 00124 07 8	17				7											
	นางยียะ สาหัด	124		✓	3 9406 00092 27 1	5															
	นายมะแอ ยูโจะ	41/1		✓	3 9406 00090 62 7	15	5														
	นางฟาตีเมาะ ดอเลาะ	99		✓	3 9406 00092 41 7		6														
	นายมะแอ เฮาะมะ			✓			6			1											

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ  
 (นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสำรวจความเสียหายของผู้ประสบวาตภัยตำบลพิเทน หมู่ที่ 5

วันที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

ร.ร.	ชื่อ - สกุล (เจ้าของบ้าน)	บ้าน เลขที่	เสียหาย		หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน	รายละเอียดความเสียหายทั้งหมด										ความ เสียหาย อื่นๆ	หมายเหตุ
			(ระบุจำนวน)			กระเบื้อง						สังกะสี					
			หลัง ที่	บางส่วน		ลอนคู่		ลอนเล็ก		ครอบกระเบื้อง		สังกะสี					
						ขนาด/แผ่น (เมตร)		ขนาด/แผ่น (องศา)		ขนาด/แผ่น(ฟุต)							
						1.2ม.	1.5ม.	1.2ม.	1.5ม.	15°	20°	ไม้ - ฝา	5	6	7		
1	นายแวงสมมะแอ ดะเส็ง	85		✓	3 9406 00101 52 1		8			3							

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ

(นายเริงศักดิ์ ตั้งเส็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง